



Saint-Claud, le 23 juin 2025

SYNDICAT des **BASSINS** Argenton Izone Son-Sonnette

Objet : Mail explicatif du suivi des écoulements d'Avril 2025 sur le territoire du SBAISS.

Dans le cadre de son Plan Pluriannuel (PPG), le SBAISS a prévu la mise en place de plusieurs suivis, notamment la mise en place d'un suivi des écoulements sur l'ensemble de son territoire. Cette action s'intègre dans la fiche action FA 25 du PPG : Mise en place de réseaux de suivi, quantité de l'eau (écoulements, piézométriques, limnimétriques).

L'ensemble du protocole de mise en place de ce suivi et ses objectifs vous sont fournis en pièce jointe.

Pour résumer ces éléments, le suivi est réalisé une fois par mois sur l'ensemble du territoire afin d'avoir une vision globale de l'ensemble des bassins versant. Les écoulements sont observés et catégorisés selon 5 classes à savoir : **A sec (AS)**, **Écoulement non visible (ENV)**, **Écoulement visible faible (EVF)**, **Écoulement visible acceptable (EVA)**, et **Débordement (DEB)**.

Ce suivi permettra d'avoir l'évolution des niveaux d'eau sur le territoire chaque mois, mais également à l'échelle d'une année complète à la fin de la campagne de suivi (1 an soit 12 campagnes de suivis).

Ainsi, nous souhaitons vous faire parvenir l'état des écoulements du territoire du SBAISS pour le mois d'Avril 2025.

Observations réalisées dans le cadre du suivi d'Avril 2025 :

Le mois d'Avril 2025 présente des débits équivalents aux débits moyens à l'année sur le Son-Sonnette (1,13 m³/s en avril pour un débit moyen annuel de 1,75 m³/s) et des débits nettement inférieurs aux débits moyens à l'année sur l'Argenton (0,47 m³/s pour un débit moyen annuel de 1,08 m³/s).

Ainsi les observations réalisées lors de ce suivi correspondent à une tendance annuelle moyenne pour le Son-Sonnette et à une tendance de mi-module pour l'Argenton.

Le bassin versant de la Lizonne :

La partie amont de la Lizonne présente des « écoulements visibles faibles » sur sa partie amont et sur son affluent du Ruisseau du Gard. Elle retrouve des « écoulements visibles acceptables » sur son linéaire principal après la jonction karstique entre les deux cours d'eau.

Le bassin versant de l'Argenton :

L'Or : Les sources karstiques de l'Or ne présentent pas d'écoulements de surface (« assecs »). Il ne retrouve ses « écoulements faibles » que sur sa partie médiane.

L'Argent : Le cours de l'Argent présente des « écoulements faibles » sur l'ensemble de son linéaire. Les affluents de l'Argent présentent des écoulements non visibles ».

L'Argenton : Les écoulements sur l'Argenton sont des « écoulements faibles » en amont, puis « acceptables » sur sa partie médiane et avale.



SYNDICAT des **BASSINS**

Argenton Izone Son-Sonnette

Le bassin versant du Son-Sonnette :

La Sonnette :

La Sonnette présente des « écoulements visibles acceptables » sur la majorité de son linéaire principal. Seuls les deux affluents en Amont de la Sonnette (au Nord du lieu-dit de la Prévôtie) présentent des « assecs » ainsi que des « écoulements non visibles ». Les écoulements de la tête de bassin versant amont de la Sonnette au niveau de la « petite Fuie » et de la « grande Fuie » sont « faibles » ou « non visibles ».

Concernant les deux principaux affluents de la Sonnette, Le Ruisseau de la Combe présente des assecs et des écoulements non visibles sur l'intégralité de son linéaire sauf dans le bourg de Parzac où les écoulements sont « faibles ». Le Ruisseau de Chassiecq présente quant à lui des « écoulements faibles » sur tout son linéaire.

Le Son :

Le Son présente des « écoulements faibles » sur ses têtes de bassins versants amont, et retrouve des écoulements « acceptables » à partir du bourg de Saint-Claud.

Le Courbary présente des « écoulements faibles » en amont et « acceptables » sur sa partie avale.

Le Son-Sonnette :

L'ensemble du linéaire présente des « écoulements acceptables ».

Tiarde et Ruisseau des Bourgons :

La Tiarde présente des écoulements acceptables en amont, et des écoulements plus « faibles » sur sa partie recalibrée en aval.

Le Ruisseau des Bourgons présente une situation intéressante, avec des « écoulements faibles » en amont sur sa partie la plus préservée, et des « assecs » sur sa partie avale.

En vous en souhaitant bonne réception,

Très cordialement,

