



Saint-Claud, le 23 juin 2025

SYNDICAT des **BASSINS** Argenton Izone Son-Sonnette

Objet : Mail explicatif du suivi des écoulements de Juin 2025 sur le territoire du SBAISS.

Dans le cadre de son Plan Pluriannuel (PPG), le SBAISS a prévu la mise en place de plusieurs suivis, notamment la mise en place d'un suivi des écoulements sur l'ensemble de son territoire. Cette action s'intègre dans la fiche action FA 25 du PPG : Mise en place de réseaux de suivi, quantité de l'eau (écoulements, piézométriques, limnimétriques).

L'ensemble du protocole de mise en place de ce suivi et ses objectifs vous sont fournis en pièce jointe.

Pour résumer ces éléments, le suivi est réalisé une fois par mois sur l'ensemble du territoire afin d'avoir une vision globale de l'ensemble des bassins versant. Les écoulements sont observés et catégorisés selon 5 classes à savoir : **A sec (AS)**, **Ecoulement non visible (ENV)**, **Ecoulement visible faible (EVF)**, **Ecoulement visible acceptable (EVA)**, et **Débordement (DEB)**.

Ce suivi permettra d'avoir l'évolution des niveaux d'eau sur le territoire chaque mois, mais également à l'échelle d'une année complète à la fin de la campagne de suivi (1 an soit 12 campagnes de suivis).

Ainsi, nous souhaitons vous faire parvenir l'état des écoulements du territoire du SBAISS pour le mois de Juin 2025.

Observations réalisées dans le cadre du suivi de Juin 2025 :

Le mois de Juin 2025 présente des débits nettement inférieurs au débits moyens à l'année (0,5 m³/s pour le Son-Sonnette pour un débit moyen annuel de 1,75 m³/s et 0,2 m³/s pour un débit moyen annuel de 1,08 m³/s sur l'Argenton). Ainsi les observations réalisées lors de ce suivi correspondent à une tendance annuelle très basse pour le Son-Sonnette et l'Argenton.

Le bassin versant de la Lizonne :

La partie amont de la Lizonne présente des « écoulements non visibles » sur sa partie amont, avec des flaques relictuelles. Le Ruisseau du Gard présente des « écoulements visibles faibles ».

La Lizonne retrouve ensuite des « écoulements faibles » à la jonction karstique entre son affluent et son linéaire principale.

Le bassin versant de l'Argenton :

L'Or : Les sources karstiques présentent des « assecs » marqués. Des « écoulements faibles » sont seulement retrouvés sur la partie aval de l'Or.

L'Argent : Le cours de l'Argent présente des « écoulements non visibles » sur sa partie amont. Un « débit faible » est retrouvé à partir de « Vieux-Cérier ». Les petits affluents alimentant l'Argent sont « A sec ».

L'Argenton : Les écoulements sur l'Argenton sont « faibles » sur tout son linéaire.



SYNDICAT des **BASSINS**

Argenton Izone Son-Sonnette

Le bassin versant du Son-Sonnette :

La Sonnette :

Les sources de la Sonnette au niveau de la Grande Fuie présente des « écoulements faibles », qui ne sont plus retrouvés par la suite au niveau de la « Petite Fuie » où le cours d'eau est en assec. Les écoulements sont retrouvés faiblement, plus en aval dans le bourg de Saint-Laurent de Cérès.

Les affluents de la Prévotie sont en « assec » ou « écoulements non visibles » en amont, et retrouvent des écoulements faibles à partir du bourg de Saint-Laurent de Cérès.

La Sonnette présente des « écoulements visibles faibles » sur la majorité de son linéaire principal.

Concernant ses deux principaux affluents, le ruisseau de la Combe présente des « assecs » sur tout son linéaire excepté au niveau du bourg de Parzac où le cours d'eau présente des flaques. Le ruisseau de Chassiecq témoigne lui d'« écoulements faibles » sur tout son linéaire.

Le Son :

Le Son présente des « écoulements faibles » voir « non visibles » sur la partie amont de son linéaire.

Les écoulements sont ensuite « faibles » en partie médiane et aval du Son.

Les affluents de têtes de bassins versants du Son ont des écoulements très limités, avec de nombreux « assecs ». Seul le Courbary témoigne d'écoulements « faibles ».

Le Son-Sonnette :

Le Son-Sonnette présente des écoulements faibles sur la partie amont, et des « écoulements visibles acceptables » sur la partie médiane à partir de Saint-Front.

Tiarde et Ruisseau des Bourgons :

L'ensemble de la Tiarde présente des « écoulements visibles faibles » sur tout son linéaire, excepté en partie aval où les écoulements sont « non visibles ».

Le Ruisseau des Bourgons est « en assec » sur tout son linéaire.

En vous en souhaitant bonne réception,

Très cordialement,